



MOTORI

Per la consultazione degli esplosi e delle parti di ricambio dei motori pneumatici, cliccare sul nome del prodotto. È consigliabile attenersi alle norme di sicurezza durante l'utilizzo di un utensile pneumatico, tali norme possono essere consultate cliccando su [ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA](#)

| Serie LCYO | | Serie LFB | | Serie LGS | | Serie SLGS | | Serie P | |
|-------------------------|---------|------------------------|-----------|-----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|-----------|
| LCYO1D | 8711147 | LFBHD | 8711181 | LGSHD | 8711187 | SLGSHD | 8711194 | PHD | 8711131 |
| LCYO2D | 8711148 | LFB0D | 8711182 | LGS0D | 8711188 | SLGS0D | 8711195 | P40D | 8711132 |
| LCYO4D | 8711150 | LFB1D | 8711183 | LGS2D | 8711189 | SLGS2D | 8711196 | P30D | 8711133 |
| LCYO6D | 8711149 | LFB2D | 8711184 | LGS3D | 8711190 | SLGS3D | 8711197 | P20D | 8711134 |
| LCYO1R | 8731147 | LFB3D | 8711185 | LGS5D | 8711191 | SLGS5D | 8711198 | P8D | 8711136 |
| LCYO2R | 8731148 | LFB4D | 8711186 | LGS8D | 8711192 | SLGS7D | 8711199 | P6D | 8711137 |
| LCYO4R | 8731150 | LFBHS | 8721181 | LGS7D | 8711193 | SLGSHS | 8721194 | P4D | 8711138 |
| LCYO6R | 8731149 | LFB0S | 8721182 | LGSHS | 8721187 | SLGS0S | 8721195 | P3D | 8711139 |
| LCYO11D | 8711231 | LFB1S | 8721183 | LGS0S | 8721188 | SLGS2S | 8721196 | P2D | 8711140 |
| LCYO22D | 8711232 | LFB2S | 8721184 | LGS2S | 8721189 | SLGS3S | 8721197 | PHS | 8721131 |
| LCYO44D | 8711234 | LFB3S | 8721185 | LGS3S | 8721190 | SLGS5S | 8721198 | P40S | 8721132 |
| LCYO66D | 8711236 | LFB4S | 8721186 | LGS5S | 8721191 | SLGS7S | 8721199 | P30S | 8721133 |
| LCYO11R | 8731231 | LFBHR | 8731181 | LGS8S | 8721192 | SLGSHR | 8731194 | P20S | 8721134 |
| LCYO22R | 8731232 | LFB0R | 8731182 | LGS7S | 8721193 | SLGS0R | 8731195 | P8S | 8721136 |
| LCYO44R | 8731234 | LFB1R | 8731183 | LGSHR | 8731187 | SLGS2R | 8731196 | P6S | 8721137 |
| LCYO66R | 8731236 | LFB2R | 8731184 | LGS0R | 8731188 | SLGS3R | 8731197 | P4S | 8721138 |
| | | LFB3R | 8731185 | LGS2R | 8731189 | SLGS5R | 8731198 | P3S | 8721139 |
| | | LFB4R | 8731186 | LGS3R | 8731190 | SLGS7R | 8731199 | P2S | 8721140 |
| | | | | LGS5R | 8731191 | | | PHR | 8731131 |
| | | | | LGS8R | 8731192 | | | P40R | 8731132 |
| | | | | LGS7R | 8731193 | | | P30R | 8731133 |
| | | | | | | | | P20R | 8731134 |
| | | | | | | | | P8R | 8731136 |
| | | | | | | | | P6R | 8731137 |
| | | | | | | | | P4R | 8731138 |
| | | | | | | | | P3R | 8731139 |
| | | | | | | | | P2R | 8731140 |
| | | LFB2 R | 8731184.1 | | | | | P4R TOF | 8731138.8 |
| | | LUBG | | | | | | | |



Segue MOTORI

| | Serie T | | Serie KW | | Serie LFF | | Serie LGG | |
|---|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Motori con anno di immatricolazione fino al 2006 compreso | THD | 8711201 | KW40D | 8711120 | LFF80D | 8711223 | LGG80D | 8711217 |
| | T30D | 8711202 | KW25D | 8711121 | LFF120D | 8711222 | LGG120D | 8711216 |
| | T15D | 8711204 | KW15D | 8711122 | LFF200D | 8711221 | LGG200D | 8711215 |
| | T06D | 8711205 | KW08D | 8711123 | LFF80R | 8731223 | LGG80R | 8731217 |
| | T04D | 8711207 | KW02D | 8711125 | LFF120R | 8731222 | LGG120R | 8731216 |
| | THS | 8721201 | KW40R | 8731120 | LFF200R | 8731221 | LGG200R | 8731215 |
| | T30S | 8721202 | KW25R | 8731121 | | | | |
| | T15S | 8721204 | KW15R | 8731122 | | | | |
| | T06S | 8721205 | KW08R | 8731123 | | | | |
| | T04S | 8721207 | KW02R | 8731125 | | | | |
| | THR | 8731201 | LKW40D | 8711240 | | | | |
| | T30R | 8731202 | LKW25D | 8711241 | | | | |
| | T15R | 8731204 | LKW15D | 8711242 | | | | |
| | T06R | 8731205 | LKW08D | 8711243 | | | | |
| | T04R | 8731207 | LKW02D | 8711245 | | | | |
| Motori con anno di immatricolazione a partire dal 2007 | THD | 8711201 | LKW40R | 8731240 | | | | |
| | T30D | 8711202 | LKW25R | 8731241 | | | | |
| | T15D | 8711204 | LKW15R | 8731242 | | | | |
| | T06D | 8711205 | LKW08R | 8731243 | | | | |
| | T04D | 8711207 | LKW02R | 8731245 | | | | |
| | THS | 8721201 | | | | | | |
| | T30S | 8721202 | | | | | | |
| | T15S | 8721204 | | | | | | |
| T06S | 8721205 | | | | | | | |
| T04S | 8721207 | | | | | | | |

Per avvitare

con controllo di coppia (frizione ACCU-TRK®)

| Serie ALCYO | | Serie ALFB | | Serie ALGS | | Serie SALGS | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| ALCYO22 AT | 8604272 | ALFB2D AT | 8604252 | ALGS2D AT | 8604262 | SALGS2D AT | 8604322 |
| ALCYO44 AT | 8604274 | ALFB22D AT | 8604251 | ALGS3D AT | 8604263 | SALGS3D AT | 8604323 |
| ALCYO66 AT | 8604276 | ALFB25D AT | 8604253 | ALGS5D AT | 8604265 | SALGS5D AT | 8604324 |
| ALCYO22 ATE | 8604273 | ALFB22D ATE | 8604250 | ALGS8D AT | 8604268 | SALGS7D AT | 8604325 |
| ALCYO44 ATE | 8604275 | ALFB25D ATE | 8604254 | ALGS2D ATE | 8604249 | SALGS2D ATE | 8604342 |
| ALCYO66 ATE | 8604277 | ALFB22R ATE | 8604280 | ALGS3D ATE | 8604244 | SALGS3D ATE | 8604343 |
| | | ALFB25R ATE | 8604284 | ALGS5D ATE | 8604246 | SALGS5D ATE | 8604344 |
| | | | | ALGS8D ATE | 8604247 | SALGS7D ATE | 8604345 |
| | | | | ALGS2R ATE | 8604281 | SALGS2R ATE | 8604332 |
| | | | | ALGS3R ATE | 8604283 | SALGS3R ATE | 8604333 |
| | | | | ALGS5R ATE | 8604286 | SALGS5R ATE | 8604334 |
| | | | | ALGS8R ATE | 8604287 | SALGS7R ATE | 8604335 |



Serie LACS ATE

| | |
|----------------------------|---------|
| LACS35 ATE | 8604121 |
| LACS70 ATE | 8604122 |
| LACS90 ATE | 8604123 |



Segue MOTORI

con frizione SLIP-TRK

| Serie ALFB | | Serie ALGS | | Serie ALGS | | Serie SALGS | |
|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| ALFB1D FR | 8604201 | ALGS0D FR | 8604205 | ALGS8D FR | 8604211 | SALG2D FR | 8604302 |
| ALFB2D FR | 8604202 | ALGS1D FR | 8604206 | ALGS2R FR | 8604216 | | |
| ALFB3D FR | 8604203 | ALGS2D FR | 8604207 | ALGS3R FR | 8604217 | | |
| ALFB4D FR | 8604204 | ALGS3D FR | 8604208 | ALGS5R FR | 8604218 | | |
| ALFB2R FR | 8604212 | ALGS5D FR | 8604209 | ALGS8R FR | 8604219 | | |
| ALFB4R FR | 8604214 | ALGS7D FR | 8604210 | ALGS7R FR | 8604220 | | |

Senza frizione

Con albero telescopico a stallo

| Serie ALFB | | Serie ALGS | | Serie SALGS | | LACS | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|----------------------------|-----------|
| ALFB1D SCAN | 8604221 | ALGS0D SCAN | 8604225 | SALGS2D SCAN | 8604312 | LACS120Y | 8604150 |
| ALFB2D SCAN | 8604222 | ALGS1D SCAN | 8604226 | SALGS3D SCAN | 8604313 | LACS120Y04 | 8604151 |
| ALFB3D SCAN | 8604223 | ALGS2D SCAN | 8604227 | | | LACS600F | 8604145 |
| ALFB4D SCAN | 8604224 | ALGS3D SCAN | 8604228 | | | LACS400F | 8604144 |
| | | ALGS5D SCAN | 8604229 | | | LACS200F | 8604143 |
| | | ALGS7D SCAN | 8604230 | | | LACS120F | 8604142 |
| | | ALGS8D SCAN | 8604231 | | | LACS80F | 8604141 |
| | | | | | | LACS600G | 8604135 |
| | | | | | | LACS400G | 8604134 |
| | | | | | | LACS200G | 8604133 |
| | | | | | | LACS120G | 8604132 |
| | | | | | | LACS80G | 8604131 |
| | | | | | | LACS600FR | 8604152 |
| | | | | | | LACS400FR | 8604149 |
| | | | | | | LACS200FR | 8604148.1 |
| | | | | | | LACS120FR | 8604147.1 |
| | | | | | | LACS80FR | 8604146.1 |
| | | | | | | LACS600GR | 8604140.1 |
| | | | | | | LACS400GR | 8604139.1 |
| | | | | | | LACS200GR | 8604138.1 |
| | | | | | | LACS120GR | 8604137.1 |
| | | | | | | LACS80GR | 8604136.1 |

Per maschiare

| | |
|-----------------------|---------|
| MTR15 | 8305527 |
| MTR4 | 8305524 |
| MTR6 | 8305525 |
| MTR8 | 8305522 |
| MTR1 | 8305526 |



Ober S.p.A. garantisce i propri prodotti per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto e tale garanzia comprende la riparazione e la sostituzione delle parti che presentano difetti di lavorazione o vizi di materiale ed è **riconosciuta solo ai prodotti inviati o presentati, ai Centri Assistenza Autorizzati, ai rivenditori o direttamente in Ober, completi e non manomessi**, sono escluse le parti di ricambio singole danneggiate.